

DHPC Vienne-Charente Atlantique

Antenne de La Rochelle

Bassin de la Boutonne


-

Etat de la ressource en eau superficielle
Au 30 janvier 2017




Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement
POITOU-CHARENTES

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Poitou-Charentes



D'octobre à décembre, le débit de la Boutonne à Moulin de Châtre se situe au niveau de la quinquennale sèche.

Au mois de janvier, le débit se situe en dessous de la décennale sèche (16 ans sec sur VCN3).



De novembre à janvier, le débit de la Boutonne à Saint-Jean-d'Angély se situe nettement en dessous de la normale.

CONCLUSION

- **Un déficit pluviométrique important a été observé sur la période de septembre 2016 à janvier 2017.**
- **Ce déficit se répercute sur le débit des rivières, qui connaissent un étiage prolongé.**