

Réunion du bassin Seudre

Etat des nappes




Etat des nappes, suivi piézométrique



Extrait du dossier AUP déposé par l'OUGC Saintonge – BE ERM

Etat des nappes, suivi piézométrique

Evolution des nappes en Charente-Maritime de fin septembre au 13 février 2017




- baisse des niveaux depuis septembre en l'absence de précipitations significatives permettant la recharge des nappes
- fin janvier, 89% des piézomètres sont < à la moyenne, dont 21% < minima observés depuis leurs mises en service (soit 6 piézomètres)
- le 13 février, 81% sont < à la moyenne, dont 22% < minima (6 piézomètres)

Etat des nappes, suivi piézométrique

Piézomètre de Bois

Aquifère capté : Saintonge, Cénomaniens entre Charente et Seudre

Evolution de la nappe au mois de janvier par rapport au mois de décembre : **en Baisse**



— Min 1992 - 2017 — Max 1992 - 2017 — Moyenne interannuelle 1992 - 2017 — 2017
— Mediane 1992 - 2017 — Quinquennale Humide 1992 - 2017 — Quinquennale Seche 1992 - 2017
— Decennale Humide 1992 - 2017 — Decennale Seche 1992 - 2017




Etat des nappes, suivi piézométrique

Piézomètre de Mortagne

Aquifère capté : Région de royan / turo-coniacien de la Seudre

Evolution de la nappe au mois de janvier par rapport au mois de décembre : **en Baisse**



- Min 1993 - 2017
- Max 1993 - 2017
- Moyenne interannuelle 1993 - 2017
- 2017
- Mediane 1993 - 2017
- Quinquennale Humide 1993 - 2017
- Quinquennale Seche 1993 - 2017
- Decennale Humide 1993 - 2017
- Decennale Seche 1993 - 2017

