


- > En fin d'année 2017, pas de recharge des nappes en l'absence de précipitations
- > Amorce de recharge en décembre, qui se confirme de janvier à mars, avec le retour des pluies
- Fin mars, 80% des niveaux sont ≥ à la moyenne, tandis que 20% sont encore < moyenne (5 piézomètres)</p>








Fin mars 2018, la situation des nappes se situe au 8ème rang des années les plus favorables depuis 2001 (classement par nombre de piézomètres ≥ moyenne)





Profil 1975 - 2018 de la station FORGES2








Profil 1995 - 2018 de la station REORTE






















Profil 1992 - 2018 de la station AGNANT





















Profil 1993 - 2018 de la station MORTAGNE

























Profil 1993 - 2018 de la station ENSIGNE Cliquer et selectionner la plage de dates à zoomer -2,5 Niveau piezometrique en m -7,5 -101. Fev 1. Mar 1. Avr 1. Mai 1. Juin 1. Juil 1. Aout 1. Sept 1. Oct 1. Nov 1. Dec 1. J... Mois

Min 1993 - 2018
Max 1993 - 2018
Moyenne interannuelle 1993 - 2018
Mediane 1993 - 2018
Quinquennale Humide 1993 - 2018
Quinquennale Seche 1993 - 2018


— Decennale Humide 1993 – 2018 — Decennale Seche 1993 – 2018 — 2017















Profil 1992 - 2018 de la station BAIGNES

